

DILIGENCIA

D. **JOAQUÍN SAMA TAPIA**, Secretario Delegado de la Gerencia Municipal de Urbanismo, por Delegación del Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, Decreto N° 7769, de 31 de mayo de 2022, hago constar que los Documentos Técnicos relativos al **PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PLAN PARCIAL (I) 6 "PARQUE EMPRESARIAL LA RINCONADA"**, promovido por la Junta de Compensación, fueron **APROBADOS INICIALMENTE** por Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba en **sesión ordinaria celebrada el 19 de diciembre de 2023**, con los siguientes códigos CSV:

DOCUMENTO	CSV
03 00_Memoria_f	bd20e93be6aeda3fc74610ca1a3f1b8c38d10166
04 Anejo1Adaptaciónalplaneamiento_f	39361b57bfc908262ef419619b8eb6fb428e0152
05 Anejo2EstudioGeotecnicoyGeologico_f	6065933d20ad8ceb1ef8edfdd9a44cf82454dc38
06 Anejo3Topografia_f	95017775b69136c452ac21258189315180e5f2ea
07 Anejo4Explanacion_f	afe38ffb2149e9c57c3d260a0c6814c3c8be3d20
08 Anejo5Pavimentación_f	0c992dd7281b208b339f85e523a199210c8684ad
09 Anejo6Movimientodetierras_f	d9d376dbd308d20f0121521f24b995b3049fb573
10 Anejo7Alcantarillado_f	0d525817ad9749019580a5cf8b3ac30273e07d09
11 Anejo8Abastecimiento_f	21efc5b7495e19ed061d9bbe1f1ecb21aac86c8a
12_01 Anejo9Redderiego_f	4be820c89d381d29b869b0a9741237adc6c36d3e
12_02 Anejo9Redderiego_f	bd1ce6d773bf2b291dc95d045059a405132992f1
12_03 Anejo9Redderiego_f	3c86def13b7241712c3e67af22fcd13ea11445d9
13 Anejo10Electricidad_f	d0b33b6416b331d0091981d6ca50adb562275b7
14 Anejo11AlumbradoPublico_f	3d6c80b91c4ab3671813fa5522e74b0926ce8dbf
15 Anejo12Jardineria_f	60c53c68a7ac50da1fee3c5c64451470c5ae1d9f
16 Anejo13Telecomunicaciones_f	9164cededd7522e5591751163e47dbeb5f873731
17 Anejo14Gas_f	6079e1f0b12a11ca188f59f2b10525998aa7e0be
18 Anejo15SeñalizacionySeguridad_f	78e894112daa8c5bf0ddeece43a9c1d5129acd27

19 Anejo16ObrasEspeciales_f	a9432d7c0021bcf79ef7190c3bd93b46729a4bfa
20 Anejo17GestionesCias_f	a1ad763a69ab614ece080198b9d03aeb70b17346
21 Anejo18Coordinaciondeservicios_f	4bef3de6671469cea4bbcdfaf656b0e7b57f94a3
22 Anejo19Planobra_f	72d229c3abc042ae7c7693ed23dbd95627153358
23 Anejo20Justificaciondeprecios_f	a04445bde4f97c48dbf054cb2b8ceb9509c22757
24 Anejo21Controldecalidad_f	517bdead6b58090670b5cbb1f80662b707ea0d43
25 Anejo22Gestionderesiduos_f	36261deb54625a81228022fdc992bdd30a07f1fc
26 Anejo23Caracteristicasdelproyecto_f	efbb4d5594f99eb43383781477813b56ef8a08b0
27 Anejo24Clasificaciondelcontratista_f	61237cc03a7870bfb296d8ba95ee54cbb406b288
28 DOC3PPTP_F_0003_2023	e4ab87873f415d74cc3fc07e5f691e4045c81018
29 DOC4MEDICIONESYPRESUPUESTO_F_0003_20	d598c9280dab399fb0faf1c3fd8384c7c626f486
30_01 DOC5ESTUDIODESYS_F_0003_2023	03877edc1b46243a62c2b29f97ba4b1b7becaff0
30_02 DOC5ESTUDIODESYS_F_0003_2023	e2a27ace9f1971ed3f2248f5e9ae1a60d10c3b9f
31 pl001_SI.01_situacion_ref._territori	155df1994716fdb993326af3d76da5081f384114
32 pl002_CO.01_conexionesyobrasexter_f	21688bae1723da154eace95ea60c6e04e3c2813b
33 pl003_EA.01_ambitoytopografia_f	1dd52229d28845f20a85cf536101f88a58396e3d
34 pl004_EA.02_estructuradelapropiedad_	fa0dd99c7e3854da4816a1027b23d3fecffdf262
35 pl005_EA.03_serv.urb.exist.serv.afec	7f00835ff912657b56c1f426d13b17ae32eae676
36 pl006_EA.04_demoliciones_f	c8673d4c0208db97d3c4b78ab4da560851ef4bf3
37 pl007_EA.05_geotecnia_f	90eb71a7e06aaf6cd0be976809adbfa7b92f4a65
38 pl008_OR.01_calificacionplanparcial_	aa7885189c0f32338da18031b9bb42f1a28db29b
39 pl009_OR.02_parcelacionenplanparcial	2b273cba72542366ca6b033cb7caee708070b05
40 pl010_OR.03_plantadeurbanizacion_f	af7e6d08a1af5e0f2c678fe029450b20357caaf9
41 pl011_OR.04_afecciones_lineasedifica	e4ec1a4cef90f0d0c53d37b3f03c57c55963f330
42 pl012_RE.01_replanteoejesyrasantes_f	2558dd44ccd305237421f51e24687e405e6abe48

43 pl013_RE.02_replanteoviario_f	8def240bec9fa4b12fb85fbae7bdb1e05b8bdf93
44 pl014_RE.03_replanteoparcelarario_f	b9ce8d76116d1655e476904202c4e78d907014e7
45 pl015_RE.04_secciones_f	f383a2724f6b8079713023cb9ca7dbe60609165a
46 pl016_RE.05_rasantes_manzanas_f	aae53b72b8291a14449447b42f63a4bdb7e94edd
47 pl017_EX.01_movimientotierras_planta	4b54f480861579d80223e41e2caf79c936136965
48 pl018_EX.02_perfiles_longit_hoja01_f	2f61a133620c10960fc536af8ad37af0d7910090
49 pl019_EX.02_perfiles_longit_hoja02_f	1208648483cb17d23c77ad3763847553fa45ec94
50 pl020_EX.02_perfiles_longit_hoja03_f	2ee43e1665aa24faeb697d529c40844da28d8187
51 pl021_EX.03_perfiles_transversales_h	a5ec781797355c77b804f4e9037bd4158c342b30
52 pl022_EX.03_perfiles_transversales_h	ca316932c079603fda56c1c8de654a9d86c096cd
53 pl023_EX.03_perfiles_transversales_h	c9d432d2ac955ab1bcafd997e8702b02bcf00698
54 pl024_EX.03_perfiles_transversales_h	b5a74087d011ae2093728e3f3ee72c44c5cbd45a
55 pl025_EX.03_perfiles_transversales_h	3b136ebb4e03dd2c6b9a12fdf17b0ab31192b1ae
56 pl026_EX.03_perfiles_transversales_h	6a4c39ce519bf79e2245a0b7bac4ea99adeba791
57 pl027_EX.03_perfiles_transversales_h	41f12172138c692115e2793601e3e7b5ff392e38
58 pl028_EX.03_perfiles_transversales_h	b5211f7c1f6b9e5f39bf3cdc3559574e7b4f571c
59 pl029_EX.03_perfiles_transversales_h	7a8795aaee2ff8bb943a45c1538599bdec511446
60 pl030_EX.03_perfiles_transversales_h	369833bd1d593c2d262c52a9eef50b0c71318cea
61 pl031_EX.03_perfiles_transversales_h	22daff5b156d3ee8da67af597a8f2548e4b9b0ce
62 pl032_EX.03_perfiles_transversales_h	fce4371c358701efaa042354e54ea2a5d385b098
63 pl033_EX.03_perfiles_transversales_h	841053ba4836013b97347ea6d99331a36d8af10c
64 pl034_EX.03_perfiles_transversales_h	c7f85f9c87d68e6f2c05a205a65c80380bde2956
65 pl035_EX.03_perfiles_transversales_h	735f768924b90f980ad7318fd51f248a86b67ab1
66 pl036_PV.01_pavimentacion_planta_hoj	a1ae8b4ee42c01e58b2f47e80cd3f268ca4f995d
67 pl037_PV.01_pavimentacion_planta_hoj	d60ae751810269510b7d68e9f8204abbc0ca9d93

68 pl038_PV.01_pavimentacion_planta_hoj	c1fde3d05c3655a8284ce8211e2e3a33d4d9d8f6
69 pl039_PV.02_pavimentacion_secciones_	50f55b8bebd30115b711395a053efa1af2ea6e0b
70 PL040_PV.02_PAVIMENTACION_SECCIONES_	a690e42f98b054df23631951698ea660e71d07ae
71 pl041_PV.03_pavimentacion_coordinaci	844b191176fe5c93fcada719979780a843329144
72 pl042_PV.03_pavimentacion_coordinaci	bba8e7bf149dc9152737eacc1c79675fb1a65fe9
73 pl043_PV.03_pavimentacion_coordinaci	506ca3ff4b2e2c85599e8985872f00c163c57c8b
74 pl044_PV.04_pavimentacion_detalles_f	bb35bf57303da1ff92eab59184d18891aca6d2c4
75 pl045_AB.01_red_abaste_planta_hoja01	3fdf07841987e3ffb04c8d3150cabf6b57bfda67
76 pl046_AB.01_red_abaste_planta_hoja02	f4033122a157e919b0de13f8dc885d3db4410d65
77 pl047_AB.01_red_abaste_planta_hoja03	9474a67c295c11e0d8294c1a6e4261d262c1e85a
78 pl048_AB.02_red_abaste_detalles_hoja	6588273d35f0559f3b07575a572313eff9a92cf9
79 pl049_AB.02_red_abaste_detalles_hoja	33e4420f84db79c665cc23c87fc28d9461a64cdd
80 pl050_AB.02_red_abaste_detalles_hoja	48c208db64d5ee3e524e85626d3bc24b9bb15202
81 pl051_AB.03_red_abas_esquema_calculo	ad63ce7ee058206a645298394df338eba252895a
82 pl052_AP.01_red_pluviales_planta_hoj	367ad710e6b467d936aae6b8c3f025777058a92e
83 pl053_AP.01_red_pluviales_planta_hoj	fb54c72a032f8e5815b01b4eab151e3fc6941e1f
84 pl054_AP.01_red_pluviales_planta_hoj	ca190ed60cb83667e03f70d0f37d8c2d7ebd48db
85 pl055_AP.02_red_pluviales_escorrenti	0f2d68f55b49d343173f0e4368a856bf53dad74b
86 pl056_AP.03_red_pluviales_perfiles_P	c485556d26bef147e23acc89e10441835e035610
87 pl057_AP.03_red_pluviales_perfiles_P	15cc805800328b0ab41d1d35dc3d4ff1cda1a1d2
88 pl058_AP.03_red_pluviales_perfiles_P	fbc3590196f1e46529808b5ed9d58e4b4f37f27b
89 pl059_AP.04_red_pluviales_detalles_h	b81d98010d44e3bccb46308e99c0f0604d22ff88
90 pl060_AP.04_red_pluviales_detalles_h	b58b673bbd7c70699bf05b45be09e9ce3baf72ed
91 pl061_AP.04_red_pluviales_detalles_h	9629607b9d60ea182ba3d856fc505cb3a84e5a80
92 pl062_AP.05_encauz.replanteo_hoja01_	44f06d565de7bc39a712541b3742ff4dfe1cea1a

93 pl063_AP.05_encauz.perfiles_hoja02_f	be8dec0c9b92a364de4d7356e8583150a16e35eb
94 pl064_AP.05_encauz.perfiles_hoja03_f	586204cb16ba8466229acd3ee0310197e9e1f540
95 pl065_AR.01_red_residual_planta_hoja	95c9363a58bf7cba544fb3518cf874d38a7f7d0c
96 pl066_AR.01_red_residual_planta_hoja	e104513992d9959472ab1bece2a04fe320f24bdd
97 pl067_AR.01_red_residual_planta_hoja	08c379ad0f62dc9e2770496fb2d6be60aed6c445
98 pl068_AR.02_perfiles_long_R1_hoja01_	9152480d520ae3a16b535c2a408f19ae922f16cb
99 pl069_AR.02_perfiles_long_R1_hoja02_	aa904532aa566f0355f61f572bd0d4ce973185b2
100 pl070_AR.02_perfiles_long_R2_hoja01	e8f7457f9b719a6cb532e8bda0855514cc10454c
101 pl071_AR.02_perfiles_long_R2_hoja02	e895989f14799bcb2d8a800f5630b69e5d7ad9e8
102 pl072_AR.03_coordinacion_redes_f	e0acca6154318c7ed65d992d2c8d884a00eec8b7
103 pl073_AR.04_detalles_f	e5e0fb86348ab753259d824be76d08c78e34ff63
104 pl074_EE.01_m.t_inf.existente.plta.	dd192ff0cb3a354e5418be1134ae6da0f1820f0e
105 pl075_EE.02_m.t_inf.exist_plta.gral	13de05f53c3c49250657af229bd144e58d3b9f2d
106 pl076_EE.03_m.t_desv.inst.afect._ap	c5b6a0d49d6b24e2d1c82e5aa2bfbf053cef0156
107 pl077_EE.04_m.t_d.i.a._el.m._p.ave	f19e1efc2df329e2cea96bfa6c65014054fa6401
108 pl078_EE.05_m.t_planta_general_f	d0f98c4cc8c77f0ec4d47b39f386017488423438
109 pl079_EE.06_m.t._cc.tt._obra_civil_	8be9e79bf64499a85a4facf461bac23ad797f41a
110 pl080_EE.07_m.t._cc.tt_inst.electri	f260bcc42bd82838bd5b8bb85c513d5d48f62458
111 pl081_EE.08_m.t._celdas_prefabricad	f11257d06f73e9f8e1abd4e0ba5e65f1e1c5f19a
112 pl082_EE.09_m.t._esquemas_unifilare	9e688b4c2b0df08fa92dbaf1840547bc794027dc
113 pl083_EE.10_b.t_planta_general_f	f38bc0d09b544fbfb85e7361d6c009858922d8ef
114 pl084_EE.11_b.t._asignacion_de_pote	c190ec8361ba451682756bb46b36a392b213dbe4
115 pl085_EE.12_mt.b.t_canaliz._y_arque	c30c9b233b55fe1999a69cde8a5fc06910a7f039
116 pl086_EE.13_m.t._det.canalizaciones	d45a113d2fb143d8d1d5a669406fa7ea4ea2cfa3
117 pl087_EE.14_b.t._det._canalizacione	33f21c235ef1a47dee4d3c0a35791f65cc052a5d

118 pl088_EE.15_m.t._det._arquetas_f	88ac7164905e6758f24f034e84c8b55439d372b6
119 pl089_EE.16_b.t._det._arquetas_f	40a14390183ba3b1d859565ff6da5a3523d7d864
120 pl090_AL.01_plta_general_alumb._púb	c0dc4e322f0f5a71a040f908cd88b9cfcf900f24
121 pl091_AL.02_det._canalización_y_arq	f28f276e53f9786459905900bb36c4aaffced35
122 pl092_AL.03_armarios_y_cajas_de_pro	b41a1587c5a3ef09e06a34305c1cd743d956f76a
123 pl093_AL.04_luminarias_y_columnas_f	108ecb15a378c3d5d50ce7da6f354c1610d8bf50
124 pl094_AL.05_esquemas_unifilares_f	974b5660e99a4c42a2df6be71c0e15a69b4039e7
125 pl095_TC.01_red_telefonia_plta._gen	69afa73a0b5c39ab1b76603946e03c9b9ead07bf
126 pl096_TC.02_detalles_de_telefonia_f	24ed963949b6b6c4a28c37066a7f0735cbeb4619
127 pl097_RI.00_red_riego_esquema_calcu	c65091a879c8ed38b824385db90c32cb4a8a5ad3
128 pl098_RI.01_aspersion_difusion_hoja	99e798f9b5c20298ff51f22a3e7ab5181859383d
129 pl099_RI.01_aspersion_difusion_hoja	5077ae70a132f30a94c8e12d3892c32745b23af6
130 pl100_RI.01_aspersion_difusion_hoja	b9c9ff3b4c5166522a45a58da7ed443c419e4b42
131 pl101_RI.02_goteo_planta_hoja01_f	8ac74aa481b7bf52881ef8cd4d8d66358d3aca82
132 pl102_RI.02_goteo_planta_hoja02_f	cb555842ae70aac14317c89a7432c48a10721c6e
133 pl103_RI.02_goteo_planta_hoja03_f	f2bf2f2f1530887d1738cb0cafbcb83b5b4a9c34d
134 pl104_RI.03_caseta_distrI_hoja01_f	b878b0b4f8f2049997cc6154d89463c73f18d95c
135 pl105_RI.03_caseta_alzados_hoja02_f	8a269fa5f72c96ef8af95d5239ca7a77771e7dc7
136 pl106_RI.03_caseta_inst_hoja03_f	9dfe3537b196ff5df3184d8764e4b681d0dda737
137 pl107_RI.03_caseta_carpinteria_hoja	60f19231266434a179c25fa4cb268f7fa44f8946
138 pl108_RI.03_caseta_carpinteria_hoja	1195e06cd1a840b3fcc46976e7cce88ac99f5673
139 pl109_RI.03_caseta_secc_constr_hoja	41fc4627d7c7ecec5a3afe031194bde698c552e7
140 pl110_RI.04_est_replanteo_hoja01_f	a32363a204139a9c7942065eb6d579fc86bbd7b3
141 pl111_RI.04_est_cimen_ref_inf_hoja0	8055d31a8490bd5d7c3634c787221e500e0866a7
142 pl112_RI.04_est_cimen_ref_sup_hoja0	989891b0d2b1fbb4a3fd1f92925f4cd27cecc4e3

143 pl113_RI.04_est_cua_pilares_hoja04_	dae1b6c532c7a9a9040fbe4cca1ab4b49e6e81c6
144 pl114_RI.04_est_inf_baja_hoja05_f	34e5aa1456ed954332a4ab59829d1b69b7d79ae5
145 pl115_RI.04_est_sup_baja_hoja06_f	fb83cb460e99e02233810de3e36106b96d69f7b9
146 pl116_RI.04_est_punz_baja_hoja07_f	eb1b538fa6963bc721826a2d3c13ba4ee059d9e9
147 pl117_RI.04_est_inf_cubierta_hoja08	c744d7dac6b87d191c840dbf6389348680c89cba
148 pl118_RI.04_est_sup_cubierta_hoja09	9980931e8f433c82f9c9ea2d2f16d8e4b5759aed
149 pl119_RI.04_est_punz_cubierta_hoja1	30d454270eaf0b220b2090cc255eb941d01ccd28
150 pl120_RI.04_est_vigas_baja_hoja11_f	4687303811ce68675dde0533394031428cb9e88c
151 pl121_RI.04_est_vigas_cubierta_hoja	af80131f8e9ce12cecdea7f6b125824a51b44ee2
152 pl122_RI.04_est_detalles_hoja13_f	aea515dacc2d9d8a0364fc1a09bd1962dfb13d03
153 pl123_RI.05_esquema_programador_f	b63a7a19165bca9656c23bc9e35075525bd137e6
154 pl124_SS.01_señalización_planta_hoj	946c6931effdf999e4e26c446043affdce0b8e0
155 pl125_SS.01_señalización_planta_hoj	eec7a397dde1252989cea9995cafb2cf3e75265f
156 pl126_SS.01_señalización_planta_hoj	1d75267dc5276f918c84e4a11448ebcf32f64cc7
157 pl127_SS.02_detalles_señalización_f	f67904e64cb757c4fd916d9426ea3fe009299c02
158 pl128_JA.01_jardinieria_planta_hoja0	abe17793dedb9f22bfde53128b09b598be3e3bb0
159 pl129_JA.01_jardinieria_planta_hoja0	9b06ac48e48ddfb3232c4c5efebef6e39401778
160 pl130_JA.01_jardinieria_planta_hoja0	89d891ea63047152748d6a75f3f6d1d6c55571b1
161 pl131_JA.02_jardinieria_detalles_hoj	d8aed291aa4728473ae773e3af2972fc0dde56ec
162 pl132_JA.02_jardinieria_detalles_hoj	2cec46e1af32c7df28453490828c284a632d9974
163 pl133_SE01_seguridad_f	6be1f1394f63f6d8d8df4e039279de2185c4a954
164 pl134_SE02_seguridadcaseta_f	75c657ad4f42e10a902e16fefa2d2d18cb8e688b
165 pl135_SE03_segcaseta cementacion_f	f983ab47b6641a02ada6d0dcca43cf778a70f493
166 pl136_SE04_segcaseta inst_f	807541301d381b171c4590531ee1469c9cad1cec
167 pl137_SE05_segcaseta memocarp_f	e67c459cf88e8590a5a1b526f476439a12b2a879

168 pl138_BR.01_PlantaConexEstaBombeo_f	b6b12972fec4fd30e6d3203f23afe19aac6515c
169 pl139_BR.02_DetalleCasetaBombeo_hoj	2f76dc3ef6a8f075af4972b2bbd7417b4d4e2624
170 pl140_BR.02_DetalleCasetaBombeo_hoj	d61e0fcb5b61d625e5c86c5a47e18582a6251059
171 pl141_BR.03_Arquetadedescarga_f	f6bd9c71d42bdc87fbc9ae50830a1d205fdd1bdc